




designed for scientists



## LR 2000.60 Soporte para sensor

/// Hoja de Datos

Para alojar los sensores de temperatura PT 100.30, PT 100.25, PT 1000.61 y H 68.55 con un diámetro de 6 mm. De acero inoxidable con juntas FFKM para conectar a la tapa del reactor del LR-2.ST en lugar de un adaptador NS 14/23 con rosca M 24/1,5.



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	1500 x 16 x 8
Peso [kg]	0.17
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

